



2. В последнее звено цепи поз.2 установить банку поз.1 и расклепать выступающие из отверстий концы.

					УВС.303610.001 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Цель Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.						A		0,18	2:1
Пров.						Лист		Листов 1	
Т.контр.						ООО Фирма „ТЭТРА, LTD“			
Н.контр.									
Утв.									